

09/993,562

WEST Search History

Hide Items

Restore

Clear

Cancel

DATE: Friday, June 03, 2005

Hide?	Set Name	Query	Hit Count
		<i>DB=PGPB,USPT; PLUR=YES; OP=OR</i>	
<input type="checkbox"/>	L70	sinter\$ and L69	24
<input type="checkbox"/>	L69	l66 not (l65 or l68)	101
<input type="checkbox"/>	L68	(round or roundness or pore) and L67	53
<input type="checkbox"/>	L67	l66 not l65	154
<input type="checkbox"/>	L66	(fuse or coupling) and l64	170
<input type="checkbox"/>	L65	fuse and L64	16
<input type="checkbox"/>	L64	L63 and @pd > 20041118	304
<input type="checkbox"/>	L63	L62 and @pd > 20040312	657
<input type="checkbox"/>	L62	(L4 or L7 or L11 or L12 or L13 or L14 or L16 or L17 or L18 or L19 or L20 or L22 or L23 or L26 or L28 or L29 or L30 or L31 or L36 or L37 or L39 or L40 or L41 or L43 or L46 or L50 or L53 or L59 or L60) and @pd > 20030917	929
		<i>DB=USPT,PGPB,JPAB,EPAB; PLUR=YES; OP=OR</i>	
<input type="checkbox"/>	L61	(L4 or L7 or L11 or L12 or L13 or L14 or L16 or L17 or L18 or L19 or L20 or L22 or L23 or L26 or L28 or L29 or L30 or L31 or L36 or L37 or L39 or L40 or L41 or L43 or L46 or L50 or L53 or L59 or L60) and @pd > 20030917	990
<input type="checkbox"/>	L60	(L53 not L59) and @pd > 20030917	11
<input type="checkbox"/>	L59	(L50 or L57) and @pd > 20030917	118
<input type="checkbox"/>	L58	(L57 not L50) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L57	(L40 and (zinc and chromate)) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L56	(L40 and (zncro or zncro4 or zn2cro4)) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L55	(L40 and (zncro or zncro4)) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L54	(L40 and "zinc chromate") and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L53	(L40 and fatigue) and @pd > 20030917	13
<input type="checkbox"/>	L52	(L51 not L50) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L51	(L40 and "compressive stress") and @pd > 20030917	3
<input type="checkbox"/>	L50	(L46 or L47 or L48 or L49) and @pd > 20030917	118
<input type="checkbox"/>	L49	(4943321[uref]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L48	((3863318 4035159 4204031 4233073)! [pn]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L47	(L40 and "soft nitriding") and @pd > 20030917	2
<input type="checkbox"/>	L46	(L45 or L43) and @pd > 20030917	117
<input type="checkbox"/>	L45	(L44 not L43) and @pd > 20030917	0

<input type="checkbox"/>	L44 (L40 and L1) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L43 (L39 or L41) and @pd > 20030917	117
<input type="checkbox"/>	L42 ((roundness adj3 pore) and L40) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L41 ("shot peening" and L40) and @pd > 20030917	3
<input type="checkbox"/>	L40 (((sinter\$ or "green compact") same ((iron adj2 alloy))) and (pore\$ or porosity)) and @pd > 20030917	70
<input type="checkbox"/>	L39 (L37 or L38) and @pd > 20030917	115
<input type="checkbox"/>	L38 ("notch sensitivity" same iron) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L37 (L31 or L36) and @pd > 20030917	115
<input type="checkbox"/>	L36 (L32 or L34 or L35 or L26) and @pd > 20030917	101
<input type="checkbox"/>	L35 (5568891[uref]) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L34 (sinter\$ and L33) and @pd > 20030917	3
<input type="checkbox"/>	L33 ("notch sensitivity" and iron) and @pd > 20030917	12
<input type="checkbox"/>	L32 ((2388186 2438676 4859156 5443372 5683299 5800137 5899811 6068452)! [pn]) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L31 (L30 not L26) and @pd > 20030917	14
<input type="checkbox"/>	L30 (L1 and L29) and @pd > 20030917	15
<input type="checkbox"/>	L29 ((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) adj4 (iron or fe)) and @pd > 20030917	500
<input type="checkbox"/>	L28 (L1 and L27) and @pd > 20030917	86
<input type="checkbox"/>	L27 ((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) same (iron or fe)) and @pd > 20030917	3240
<input type="checkbox"/>	L26 (L25 or L24 or L23 or L16) and @pd > 20030917	97
<input type="checkbox"/>	L25 ((1568992 3082684 3847031 3922104 3939721 3944023 4035092 4716635)! [pn]) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L24 (4846769[uref]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L23 (("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shearing coupling") same ceramic) and @pd > 20030917	3
<input type="checkbox"/>	L22 (("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shearing coupling") and ceramic) and @pd > 20030917	94
<input type="checkbox"/>	L21 ("shear coupling" and (iron or fe)) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L20 (("mechanical fuse" or "shaft coupling" or "shear coupling" or "shearing coupling") and ceramic) and @pd > 20030917	95
<input type="checkbox"/>	L19 ((coupling same torque) and L18) and @pd > 20030917	37
<input type="checkbox"/>	L18 (L17 not L16) and @pd > 20030917	64
<input type="checkbox"/>	L17 (L11 and torque) and @pd > 20030917	86
<input type="checkbox"/>	L16 (L15 or L13 or L9 or L10) and @pd > 20030917	94
<input type="checkbox"/>	L15 (4618049[uref]) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L14 (5792717[uref]) and @pd > 20030917	3
<input type="checkbox"/>	L13 (L12 not L9) and @pd > 20030917	90

<input type="checkbox"/>	L12	((sinter\$ or "green compact" or porosity or pores) and L11) and @pd > 20030917	92
<input type="checkbox"/>	L11	(L4 or L7) and @pd > 20030917	327
<input type="checkbox"/>	L10	(L8 not L9) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L9	(L5 or L3) and @pd > 20030917	4
<input type="checkbox"/>	L8	(L1 and L7) and @pd > 20030917	2
<input type="checkbox"/>	L7	((coupling same (iron or fe)) and (rupture or fatigue or compressive or "power transmission")) and @pd > 20030917	224
<input type="checkbox"/>	L6	(L5 not L3) and @pd > 20030917	0
<input type="checkbox"/>	L5	(L1 and L4) and @pd > 20030917	1
<input type="checkbox"/>	L4	((("shaft coupling" or "mechanical fuse" or "shearing coupling") and (fe or iron)) and @pd > 20030917	111
<input type="checkbox"/>	L3	((("mechanical fuse" or "shearing coupling") and (fe or iron)) and @pd > 20030917	4
<input type="checkbox"/>	L2	((("mechanical fuse" or "shearing coupling") and iron) and @pd > 20030917	4
<i>DB=USPT,PGPB; PLUR=YES; OP=OR</i>			
<input type="checkbox"/>	L1	((464/32)!.CCLS. (417/319)!.CCLS. (428/472 428/566 428/472.1 428/613 428/612 428/659 428/658 428/681 428/682 428/687 428/684 428/627 428/632 428/634 428/655 428/45 428/131 428/134 428/136 428/220 428/332 428/699 428/704 428/702)!.CCLS. (or/)!..CCLS.)	17627

END OF SEARCH HISTORY